

附表：

分体空调维修人工及材料配件明细清单

维修品 类	维修名称	数量	单位	单价（元）	小计（元）
维修人 工	检修空调漏水、疏通排水管道	19	台		
	1.5匹空调加厚包扎连接铜管	1	米		
	松下1.5匹空调维修更换红外接收器维修费	1	台		
	格力1.5匹空调更换内机灌流风叶维修费（中修）	1	台		
	格力1.5匹空调清洗内外机	1	台		
	空调更换排水管、包扎保温层	10	台		
	美的3匹天花空调清洗内外机	2	台		
	1.5匹空调查漏补焊（中修）	2	台		
	拆装3匹美的柜机	2	台		
	拆1.5匹空调	9	台		
	拆2匹空调	2	台		
	拆3匹格力柜机	2	台		
	拆装2匹美的空调	1	台		
	移装5匹中央空调盘管机	1	台		
	安装1.5匹空调	1	台		
	美的3匹天花空调加冷媒（加满）	1	台		
	美的3匹空调加冷媒（加满）	2	台		
	1.5匹空调加冷媒（加满）	4	台		
	3匹空调不锈钢支架	4	付		
	2匹空调不锈钢支架	22	付		
	1.5匹空调不锈钢支架	1	付		
	3匹空调铜管	24	米		

	2匹空调铜管	20	米		
	美的天花空调日立SH233LC2压缩机	1	个		
	2匹空调不锈钢支架	1	付		
材料配件	空调配遥控器YB0F2	31	个		
	美的天花空调更换内机电机YDK90-6G	1	个		
	格力3匹柜机更换操作面板	1	块		
	格力2匹空调更换接收板	1	块		
	格力3匹柜机更换外机交流接触器	1	个		
	美的5匹柜机更换外机控制板	1	块		
	格力1.5匹空调更换内机风轮	1	个		
	格力3匹柜机更换内机电机	2	个		
	松下2匹柜机更换控制电路主板	3	块		
	松下5匹柜机更换控制电路板A745558	1	块		
	松下1.5匹空调更换内机主板	1	块		
	中央空调更换25闸阀	2	个		
	中央空调Y型过滤器	2	个		
	中央空调连接管	2	条		
	格力1.5匹空调更换外机电机YDK68-6L	13	个		
	格力5匹柜机更换外机电机YDK90-6L	1	个		
	格力1.5匹空调更换内机灌流风叶L645X92	8	个		
	合计(元)				