

## 附件 2：主要技术参数需求

1. 设备智能自动调零，不需要手动调零；
2. 每小时自动调零校准，测量数值没有漂移；
3. 气压式传感原理，探头不含任何金属原件。